

修理報告書

工事番号 令和 3 年度 工第 号

工事名 館内誘導灯修理

工事箇所

工期 着手 令和 3 年 6 月 7 日

竣工 令和 3 年 6 月 7 日

R3.3.1消防設備の総合点検に於いて、誘導灯など複数の不良個所の指摘があった。
今回は、その中の一部を修理実施したので報告する。

添付資料 見積書・不良設備報告書

※見積書に「実施」、報告書に「●」表示した箇所が今回の修理箇所になります。

修理費用 一式 80,000円

工事施工者

(有)盛岡消防設備点検センター

作成:2021.06.10 齊藤 智

No.1



修理後

レストラン厨房: 予備電池劣化

誘導灯交換



修理前

No.2



交換したバッテリー

機械室: バッテリー寿命

バックアップバッテリー交換


No.3



交換したランプ

正面玄関 内側ドア付近: ランプ寿命

誘導灯ランプ交換



No.4

2F宿泊棟側(アイナス側)防火扉

不 작동による新品交換

(キャッチロック交換)



No.5

3F多目的ホール前・

2F宿泊棟側(アイナス側)

防火扉ブザーが鳴らない

点検修理

No.6

一般財団法人岩手県青少年会館 御中

不良設備報告書

下記の物件の、消防用設備の点検をしたところ、不良箇所等ありましたので、報告いたします。

記

点検実施日 令和3年3月1日

点検内容 総合点検（消防報告）

点検会社 (有)盛岡消防設備点検センター

不良内容

※誘導灯

・予備電池劣化2個

① 1階ボイラー室内

② 2階厨房内

(2階厨房内のバッテリーは製造中止品の為器具本体の交換になります。)

・ランプ寿命表示点滅中16個

③ (内1個は2021年4月製造中止予定です。)

※防火扉

④ ・防火扉解放時受信機でブザーが鳴らない2か所

(2階客室側階段前。3階大会議室前。)

⑤ ・キャッチロック不作動1個

(2階客室側階段前)

以上、改修を要します。

御 見 積 書

見積番号

202539

一般財団法人 岩手県青少年会館 御中

提出日

令和3年3月

件 名: 誘導灯改修工事
 場 所: 岩手県青少年会館
 納 期:
 有効期限:

岩手県知事許可(般-2)第6350号

(有)盛岡消防設備点検センター

岩手県盛岡市厨川五丁目1番39号

代表取締役 矢羽 々 龍 篤

TEL:019-681-7277 FAX:019-681-7278

見積金額 **¥145,000円也**

担当者: 鈴木 慶一

下記のとおり御見積申し上げます。何卒御用命賜りたくお願い申し上げます。

摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
誘導灯 B級 BL型 両面型 厨房内	1	個		50,600
上記用リニューアルプレート X	1	個		7,800
誘導灯用予備電池 FK830 機械室	1	個		10,000
誘導灯用ランプ FK91220	12	本	4,000	48,000
誘導灯用ランプ FK91110	3	本	3,000	9,000
誘導灯用ランプ CF200T4EN/C1 玄関内側	1	本		2,500
防火扉用キャッチロック 2F宿泊棟 防火扉	1	個		22,000
防火扉警報音調査・修理費	1	式		20,000
工事費	1	式		18,500
諸経費		式		18,000
出精値引				▲61,400
※上記CF200T4EN/C1は4月に製造中止になります。				
合 計				¥145,000

実施

実施

実施

実施

※ 消費税は、別途申し上げます。

務必 ob.cau